


Planausschnitt




Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	3b	DG	3.1	Wand a
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 00.00.2019	

Foto

Datei-Bez.

Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfüßergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil A	Bauteil-Ebene 3b	Geschoss DG	Raum-Nr. 3.1	Raumbegr. Fl. Wand b
				Blatt 1/2

Fachdisziplin:	Architekt
----------------	-----------

Datum	01.07.19
-------	----------

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 3.1b sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	3b	DG	3.1	Wand c
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 3.1c sw.jpg




Schadenskartierung

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
	A	3b	DG	3.1	Wand d




				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 01.07.19	





Schadenskartierung

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
	A	3b	DG	3.1	Decke
				Blatt 1/2	
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			

Foto	Datei-Bez.
	1812 RB 3.1 Decke1_sw.jpg
	1812 RB 3.1 Decke2_sw.jpg

Schadenskartierung

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
	A	3b	DG	3.2	Wand a
				Blatt 1/2	
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			



Schadenskartierung

The drawing shows a three-story building facade with a grid of columns and beams. Reinforcement details are indicated by letters 'a', 'b', 'c', and 'd' at various points. Specific reinforcement labels include 'R 3.1', 'R 3.2', and 'R 3.3'. A north arrow is located in the bottom right corner.


Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachdisziplin: Architekt	Datum 01.07.19
---------------------------------	-----------------------


1812 RB 3.2b_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 3b	Geschoss DG	Raum-Nr. 3.2	Raumbegr. Fl. Wand c
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 00.00.2019			
Foto	Datei-Bez.				
Schadenskartierung					

Planausschnitt



Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	3b	DG	3.2	Wand d
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 01.07.19	

Foto


Datei-Bez. 1812 RB 3.2d_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
	A	3b	DG	3.2	Decke
				Blatt 1/2	
Fachdisziplin: Architekt		Datum 00.00.2019			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 3.2 Decke1_sw.jpg 1812 RB 3.2 Decke2_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	3a	DG	3.3	Wand a
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.


1812 RB 3.3a_sw.jpg

1812 RB 3.3a2_sw.jpg




Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 3a	Geschoss DG	Raum-Nr. 3.3	Raumbegr. Fl. Wand b
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 00.00.2019			
Foto	Datei-Bez.				
Schadenskartierung					

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfüßergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 3a	Geschoss DG	Raum-Nr. 3.3	Raumbegr. Fl. Wand c
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 3.3c_sw.jpg 1812 RB 3.3c2_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.
	A	3a	DG	3.3
				Raumbegr. Fl.
				Wand d
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		





Foto

Datei-Bez. 1812 RB 3.3d_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 3a	Geschoss DG	Raum-Nr. 3.3	Raumbegr. Fl. Decke
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 3.3 Decke1_sw.jpg 1812 RB 3.3 Decke2_sw.jpg 1812 RB 3.3 Decke4_sw.jpg 1812 RB 3.3 Decke5_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					