


Planausschnitt



Ort: Grünberg	Kreis: Gießen
Straße: Barfußergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	-1	KG	-1.1	Wand a
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt	Datum: 01.07.19
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB -1.1a_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg	Kreis: Gießen
Straße: Barfüßergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	-1	KG	-1.1	Wand b
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt	Datum 01.07.19
---------------------------------	-----------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB -1.1b2_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg	Kreis: Gießen
Straße: Barfüßergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1


Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	-1	KG	-1.1	Wand c
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt	Datum 01.07.19
---------------------------------	-----------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB -1.1c_sw.jpg
1812 RB -1.1c2_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg	Kreis: Gießen
Straße: Barfüßergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1


Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	-1	KG	-1.1	Wand d
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt	Datum 01.07.19
---------------------------------	-----------------------

Foto

Datei-Bez. 1812 RB -1.1d2_sw.jpg
 1812 RB -1.1zw_sw.jpg
 1812 RB -1.1d_sw.jpg



Schadenskartierung