


Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfüßergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.1</b>	<b>Wand a</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.1a\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfußergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.1</b>	<b>Wand b</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez. 1812 RB 1.1b3\_sw.jpg  
 1812 RB 1.1b2\_sw.jpg



Schadenskartierung



Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfüßergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.1</b>	<b>Wand c</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez. 1812 RB 1.1c1\_sw.jpg  
 1812 RB 1.1c2\_sw.jpg



Schadenskartierung



Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfüßergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.1</b>	<b>Wand d</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **00.00.2019**


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.1d1\_sw.jpg  
 1812 RB 1.1d2\_sw.jpg  
 1812 RB 1.1d3\_sw.jpg  
 1812 RB 1.1d4\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.1</b>	<b>Decke</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum <b>01.07.19</b>
---------------------------------	-----------------------


Foto





Datei-Bez.


- 1812 RB 1.1 Decke4\_sw.jpg
- 1812 RB 1.1 Decke5\_sw.jpg
- 1812 RB 1.1 Decke3\_sw.jpg
- 1812 RB 1.1 Decke1\_sw.jpg
- 1812 RB 1.1 Decke2\_sw.jpg

Schadenskartierung

<p>Planausschnitt</p> 	<p>Ort: <b>Grünberg</b></p> <p>Straße: <b>Barfüßergasse 5</b></p>	<p>Kreis: Gießen</p> <p>Flur, Flurstück: 1, 554/1</p>		
<p><b>Fachwerkwohnhaus mit Scheune</b></p>				
<p>Bauteil</p> <p><b>A</b></p>	<p>Bauteil-Ebene</p> <p><b>1a</b></p>	<p>Geschoss</p> <p><b>EG</b></p>	<p>Raum-Nr.</p> <p><b>1.2</b></p>	<p>Raumbegr. Fl.</p> <p><b>Wand a</b></p>
				<p>Blatt 1/2</p>
<p>Fachdisziplin: <b>Architekt</b></p>		<p>Datum <b>01.07.19</b></p>		
<p>Foto</p>	<p>Datei-Bez.</p> <p style="text-align: center;">Wände b, c und d abgebrochen !</p>			
<p>Schadenskartierung</p>				


<p>Planausschnitt</p> 	<p>Ort: <b>Grünberg</b></p> <p>Straße: <b>Barfüßergasse 5</b></p>	<p>Kreis: Gießen</p> <p>Flur, Flurstück: 1, 554/1</p>		
<p><b>Fachwerkwohnhaus mit Scheune</b></p>				
<p>Bauteil</p> <p><b>A</b></p>	<p>Bauteil-Ebene</p> <p><b>1a</b></p>	<p>Geschoss</p> <p><b>EG</b></p>	<p>Raum-Nr.</p> <p><b>1.2</b></p>	<p>Raumbegr. Fl.</p> <p><b>Wand b</b></p>
				<p>Blatt 1/2</p>
<p>Fachdisziplin: <b>Architekt</b></p>		<p>Datum <b>01.07.19</b></p>		
<p>Foto</p>	<p>Datei-Bez.</p> <p style="text-align: center;">Wände b, c und d abgebrochen !</p>			
<p>Schadenskartierung</p>				

<p>Planausschnitt</p> 	<p>Ort: <b>Grünberg</b></p> <p>Straße: <b>Barfüßergasse 5</b></p>	<p>Kreis: Gießen</p> <p>Flur, Flurstück: 1, 554/1</p>		
<p><b>Fachwerkwohnhaus mit Scheune</b></p>				
<p>Bauteil</p> <p><b>A</b></p>	<p>Bauteil-Ebene</p> <p><b>1a</b></p>	<p>Geschoss</p> <p><b>EG</b></p>	<p>Raum-Nr.</p> <p><b>1.2</b></p>	<p>Raumbegr. Fl.</p> <p><b>Wand c</b></p>
				<p>Blatt 1/2</p>
<p>Fachdisziplin: <b>Architekt</b></p>		<p>Datum <b>01.07.19</b></p>		
<p>Foto</p>	<p>Datei-Bez.</p> <p style="text-align: center;">Wände b, c und d abgebrochen !</p>			
<p>Schadenskartierung</p>				

<p>Planausschnitt</p> 	<p>Ort: <b>Grünberg</b></p> <p>Straße: <b>Barfußergasse 5</b></p>	<p>Kreis: Gießen</p> <p>Flur, Flurstück: 1, 554/1</p>		
<p><b>Fachwerkwohnhaus mit Scheune</b></p>				
<p>Bauteil</p> <p><b>A</b></p>	<p>Bauteil-Ebene</p> <p><b>1a</b></p>	<p>Geschoss</p> <p><b>EG</b></p>	<p>Raum-Nr.</p> <p><b>1.2</b></p>	<p>Raumbegr. Fl.</p> <p><b>Wand d</b></p>
<p>Blatt 1/2</p>				
<p>Fachdisziplin: <b>Architekt</b></p>		<p>Datum <b>01.07.19</b></p>		
<p>Foto</p>	<p>Datei-Bez.</p> <p style="text-align: center;">Wände b, c und d abgebrochen !</p>			
<p>Schadenskartierung</p>				



Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.3</b>	<b>Wand a</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.3a sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfüßergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.3</b>	<b>Wand b</b>

Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**

Datum **00.00.2019**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 1.1b\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfüßergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.3</b>	<b>Wand c</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum <b>01.07.19</b>
---------------------------------	-----------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.3c\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfüßergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.3</b>	<b>Wand d</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.3d\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.3</b>	<b>Decke</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.3 Decke\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.4</b>	<b>Wand a</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.4a\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfüßergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.4</b>	<b>Wand b</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.4b sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfüßergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.4</b>	<b>Wand c</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.4c\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfüßergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.4</b>	<b>Wand d</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.4d\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.4</b>	<b>Decke</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.4 Decke\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.5</b>	<b>Wand a</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**

Datum

**01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 1.5a\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.5</b>	<b>Wand b</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**

Foto

Datei-Bez.


1812 RB 1.5b1\_sw.jpg

1812 RB 1.5b2\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.5</b>	<b>Wand c</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.5c\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfüßergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.5</b>	<b>Wand d</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 1.5d1\_sw.jpg  
 1812 RB 1.5d2\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: **Grünberg** Kreis: Gießen  
 Straße: **Barfüßergasse 5** Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.5</b>	<b>Decke</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt** Datum **01.07.19**


Foto

1812 RB 1.5 Decke4\_sw.jpg  
 1812 RB 1.5 Decke3\_sw.jpg  
 1812 RB 1.5 Decke2\_sw.jpg  
 1812 RB 1.5 Decke1\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.6</b>	<b>Wand a</b>

Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez.

Wände b und c abgebrochen !

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.6</b>	<b>Wand b</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez.

Wände b und c abgebrochen !

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.6</b>	<b>Wand c</b>

Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez.

Wände b und c abgebrochen !

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.6</b>	<b>Wand d</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez.

Wände b und c abgebrochen !

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1a</b>	<b>EG</b>	<b>1.6</b>	<b>Decke</b>

Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto

Datei-Bez.

Wände b und c abgebrochen !

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.7</b>	<b>Wand a</b>

Blatt 1/2


Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>00.00.2019</b>
---------------------------------	--------------------------

Foto

Datei-Bez.

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.7</b>	<b>Wand b</b>

Blatt 1/2


Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>00.00.2019</b>
---------------------------------	--------------------------

Foto

Datei-Bez.

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfüßergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.7</b>	<b>Wand c</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------


Foto



Datei-Bez. 1812 RB 1.7c\_sw.jpg

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.7</b>	<b>Wand d</b>
				Blatt 1/2


Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum <b>00.00.2019</b>
---------------------------------	-------------------------

Foto

Datei-Bez.

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	<b>1b</b>	<b>EG</b>	<b>1.7</b>	<b>Decke</b>

Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum <b>00.00.2019</b>
---------------------------------	-------------------------

Foto

Datei-Bez.

Schadenskartierung