



Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.1
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.1a_sw.jpg 1812 RB 2.1a2_sw.jpg			
				
Schadenskartierung				

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.1	Wand b
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 2.1b_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.1	Wand c
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 2.1c_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.1	Wand d
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt	Datum 01.07.19
---------------------------------	-----------------------

Foto


Datei-Bez.


1812 RB 2.1d_sw.jpg

1812 RB 2.1d2_sw.jpg




Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.1
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		
Foto	Datei-Bez.	1812 RB 2.1 Decke1_sw.jpg 1812 RB 2.1 Decke2_sw.jpg		
				
Schadenskartierung				

Planausschnitt 	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.2	Raumbegr. Fl. Wand a
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.2a1_sw.jpg 1812 RB 2.2a2_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.2	Wand b
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**


Foto


Datei-Bez.

1812 RB 2.2b_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.2 Raumbegr. Fl. Wand c
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		
Foto	Datei-Bez.		1812 RB 2.2c1_sw.jpg 1812 RB 2.2c2_sw.jpg	
				
Schadenskartierung				

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.2	Raumbegr. Fl. Wand d
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 00.00.2019			
Foto	Datei-Bez.				
Schadenskartierung					


Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.
	A	2a	OG	2.2
				Raumbegr. Fl.
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		

Foto	Datei-Bez.	1812 RB 2.2d_sw.jpg
		
Schadenskartierung		





Planausschnitt 	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.2 Raumbegr. Fl. Decke
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		


Foto	Datei-Bez.	1812 Bestand 2.2 Decke1_sw.jpg 1812 Bestand 2.2 Decke2_sw.jpg 1812 Bestand 2.2 Decke3_sw.jpg
		

Schadenskartierung

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.
	A	2a	OG	2.3
	Raumbegr. Fl.			Wand a
				Blatt 1/2
	Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19	
Foto	Datei-Bez.		1812 RB 2.3a1_sw.jpg	
			1812 RB 2.3a2_sw.jpg	
				
Schadenskartierung				

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.3	Raumbegr. Fl. Wand b
				Blatt 1/2	
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.3b_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.3	Wand c
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto

Datei-Bez.


1812 RB 2.3c2_sw.jpg

1812 RB 2.3c1_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.3	Wand d
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**


Foto

Datei-Bez.


1812 RB 2.3d_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen		
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.3
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		
Foto	Datei-Bez.	1812 RB 2.3 Decke1_sw.jpg 1812 RB 2.3 Decke2_sw.jpg 1812 RB 2.3 Decke3_sw.jpg 1812 RB 2.3 Decke4_sw.jpg		
				
Schadenskartierung				

Planausschnitt




Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.4	Raumbegr. Fl. Wand a
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 01.07.19	

Foto



Datei-Bez. 1812 RB 2.4a_sw.jpg

Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.4	Raumbegr. Fl. Wand b
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.4b_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					





Planausschnitt		Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
		Straße: Barfußergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
		Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.	
A	2a	OG	2.4	Wand c	
				Blatt 1/2	
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Datei-Bez.		1812 RB 2.4c_sw.jpg			


Foto	
Schadenskartierung	

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.4	Raumbegr. Fl. Wand d
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.4d1_sw.jpg 1812 RB 2.4d2_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt 	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.4 Raumbegr. Fl. Decke
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.4 Decke1_sw.jpg 1812 RB 2.4 Decke2_sw.jpg			
				
Schadenskartierung				

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2a	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.5	Raumbegr. Fl. Wand a
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.5a_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.5	Wand b
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 2.5b_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.5	Wand c
				Blatt 1/2


Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto

Datei-Bez.


1812 RB 2.5c_sw.jpg

1812 RB 2.5c2_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.5	Wand d
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 2.5d_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2a	OG	2.5	Decke
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto




Datei-Bez.

1812 RB 2.5 Decke1_sw.jpg

1812 RB 2.5 Decke2_sw.jpg

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil A	Bauteil-Ebene 2b	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.6	Raumbegr. Fl. Wand a
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 01.07.19	


Foto



Datei-Bez. 1812 RB 2.6a2_sw.jpg

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil A	Bauteil-Ebene 2b	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.6	Raumbegr. Fl. Wand b
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 01.07.19	

Foto




Datei-Bez.		1812 RB 2.6b_sw.jpg
		1812 RB 2.6b3_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg		Kreis: Gießen		
Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil A	Bauteil-Ebene 2b	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.6	Raumbegr. Fl. Wand c
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt			Datum 01.07.19	


Foto



Datei-Bez. 1812 RB 2.6c_sw.jpg

Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: Grünberg

Kreis: Gießen

Straße: Barfüßergasse 5

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2b	OG	2.6	Wand d
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt

Datum 01.07.19


Foto

Datei-Bez. 1812 RB 2.6d_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort:	Grünberg	Kreis: Gießen		
Straße:	Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1		
Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2b	OG	2.6	Decke
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		

Foto




Datei-Bez. 1812 RB 2.6 Decke2_sw.jpg
1812 RB 2.6 Decke1_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2b	OG	2.7	Wand a
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: **Architekt**Datum **01.07.19**

Foto


Datei-Bez.

1812 RB 2.7a_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt

Ort: **Grünberg**

Kreis: Gießen

Straße: **Barfußbergasse 5**

Flur, Flurstück: 1, 554/1

Fachwerkwohnhaus mit Scheune

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
A	2b	OG	2.7	Wand b
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: Architekt	Datum 01.07.19
---------------------------------	-----------------------

Foto

Datei-Bez.

1812 RB 2.7b1_sw.jpg


1812 RB 2.7b2_sw.jpg



Schadenskartierung


Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfußbergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.
	A	2b	OG	2.7
				Raumbegr. Fl.
				Wand c
				Blatt 1/2
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19		


Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.7c_sw.jpg
------	--------------------------------





Schadenskartierung

Planausschnitt 	Ort: Grünberg	Kreis: Gießen			
	Straße: Barfußbergasse 5	Flur, Flurstück: 1, 554/1			
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune				
	Bauteil A	Bauteil-Ebene 2b	Geschoss OG	Raum-Nr. 2.7	Raumbegr. Fl. Wand d
				Blatt 1/2	
Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19			
Foto	Datei-Bez. 1812 RB 2.7d2_sw.jpg 1812 RB 2.7d1_sw.jpg				
					
Schadenskartierung					

Planausschnitt	Ort: Grünberg		Kreis: Gießen	
	Straße: Barfüßergasse 5		Flur, Flurstück: 1, 554/1	
	Fachwerkwohnhaus mit Scheune			
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.
	A	2b	OG	2.7
	Raumbegr. Fl.			Decke
				Blatt 1/2
	Fachdisziplin: Architekt		Datum 01.07.19	
Foto	Datei-Bez.		1812 RB 2.7 Decke4_sw.jpg	
			1812 RB 2.7 Decke3_sw.jpg	
			1812 RB 2.7 Decke2_sw.jpg	
			1812 RB 2.7 Decke1_sw.jpg	
				
Schadenskartierung				