


Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	-	-	-	<b>AW NW</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------

Foto

Datei-Bez. 1812 RB Ansicht NW2\_sw.jpg



Schadenskartierung




Planausschnitt	Ort: <b>Grünberg</b>		Kreis: Gießen		
	Straße: <b>Barfußergasse 5</b>		Flur, Flurstück: 1, 554/1		
	<b>Fachwerkwohnhaus mit Scheune</b>				
	Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
	<b>A</b>	-	-	-	<b>AW NO</b>
					Blatt 1/2
Fachdisziplin: <b>Architekt</b>			Datum <b>00.00.2019</b>		

Foto	Datei-Bez.
------	------------

Schadenskartierung
--------------------

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfüßergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	-	-	-	<b>AW SO</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum <b>01.07.19</b>
---------------------------------	-----------------------

Foto

Datei-Bez. 1812 RB Ansicht SO4\_sw.jpg  
1812 RB Ansicht SO\_sw.jpg



Schadenskartierung

Planausschnitt



Ort: <b>Grünberg</b>	Kreis: Gießen
Straße: <b>Barfußergasse 5</b>	Flur, Flurstück: 1, 554/1

**Fachwerkwohnhaus mit Scheune**

Bauteil	Bauteil-Ebene	Geschoss	Raum-Nr.	Raumbegr. Fl.
<b>A</b>	-	-	-	<b>AW SW</b>
				Blatt 1/2

Fachdisziplin: <b>Architekt</b>	Datum: <b>01.07.19</b>
---------------------------------	------------------------

Foto

Datei-Bez. 1812 RB Ansicht SW2\_sw.jpg



Schadenskartierung